


漢翔公司 2024 年職災發生情形、統計與預防

職災發生情形


2024 年漢翔職災發生率以『勞動部公告按行業分失能傷害頻率(其他運輸工具及其零件製造業)』計算，前三年度平均值為 1.85。漢翔 2023 年及 2024 年無重大工安事件。

2024 年度職災統計	台中	岡山	同業三年平均標準
失能傷害頻率 FR (每百萬工時內失能傷害次數)	1.37	0	1.85
失能傷害嚴重率 SR (每百萬工時內失能傷害損失日數)	528	0	106
總和傷害指數 FSI $\sqrt{(\text{失能傷害頻率 FR} \times \text{失能傷害嚴重率 SR}) \div 1000}$	0.85	0	0.44


台中(含沙鹿)職災件數




台中(含沙鹿)職災損失工時



岡山廠職災件數



岡山廠職災損失工時



歷年員工因公死亡人數

項目/年度	2020	2021	2022	2023	2024
員工因公死亡人數	0	1	0	0	0

職災統計與預防

漢翔 2024 年職業災害共計 12 件，每件職災發生後即要求發生單位重新檢視標準作業程序、風險評估，依照相關作業規定之規範，管控作業上之風險等級。另使用魚骨圖分析肇因，找出合適之預防改善措施。

風險類型，台中(含沙鹿)被夾、被捲最多，墜落次高；岡山廠區以物體飛落、掉落最多，被夾、被捲、壓傷次高。

為防止職業災害發生，本公司針對可能的災害原因提出一系列預防對策。首先，宣導並要求同仁熟知設備操作規範，確保員工在機器運轉時不進行維修或調整，以降低操作風險。此外，公司也積極改善作業環境，例如加裝扶手與強化梯架設備的穩固性，提供安全的上下通行設施。為進一步降低職業災害發生率，公司落實安全衛生自主管理與定期檢查，持續強化安全衛生作業環境，確保員工在安全無虞的環境下作業。

